

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Помещения кафедры иностранного языка.

г. Пермь, бул. Гагарина, 49

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 29.08.2017 г. № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края»)

THE FIRST PART

The first part of the book is devoted to a general discussion of the principles of the theory of the structure of the human mind. It is divided into two main sections: the first section deals with the general principles of the theory, and the second section deals with the application of these principles to the study of the human mind.

THE SECOND PART

The second part of the book is devoted to a detailed discussion of the principles of the theory of the structure of the human mind. It is divided into two main sections: the first section deals with the general principles of the theory, and the second section deals with the application of these principles to the study of the human mind.



УТВЕРЖДАЮ
И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России
_____ Н.В. Минаева
« 04 » 10. 2021 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Помещения кафедры иностранного языка
- 1.2. Адрес объекта: 614070, г. Пермь, бул. Гагарина, 49
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- встроенные помещения на 1-ом этаже 5-этажного жилого дома, площадью 447,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка площадью 6806,58 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1963 г., последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт 2021 г.
капитальный – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская 26
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д.3/25, стр.1,2,3,4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных

специалистах в области здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей категории;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом и практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических высшей категории;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;

- распространение знаний в области охраны здоровья среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории кроме детей.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 110 чел. в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «Студенческая»:

Маршруты автобусов: № 27, 36, 38, 69, 75.

Маршруты трамваев: № 7, 8, 11

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановок транспорта: 130 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 2 – 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 2,2 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходной переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляют собой ровный асфальт, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.

Остановки «Студенческая» адаптированы для низкопольного транспорта.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
----------	--	--

1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О) – территория доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – территория недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) – доступно полностью для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (К,О,С) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения. ДЧ-И (Г,О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

		ДП-И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с умственными нарушениями.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно частично для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ВНД (С) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О,К) – территория доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках. ВНД (С) – территория недоступна для инвалидов нарушением зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования Помещения кафедры ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России считаем, что объект недоступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Недоступна входная группа, нет адаптированного для инвалидов санитарно-бытового помещения. Частично доступен для инвалидов с нарушением органов слуха. Полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, не имеющих противопоказаний для обучения.

В ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России не организован порядок оказания помощи со стороны персонала на объекте всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия.

		Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, текущий Организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационное решение. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный. Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (*на усмотрение ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России*) в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, частично доступен для инвалидов с нарушением зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.


4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://be-barierov.permkrai.ru/>).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "28" июля 2021 г.





УТВЕРЖДАЮ

И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России

Н.В. Минаева

«10.07» 2021

2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

г. Пермь

"28" июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Помещения кафедры иностранного языка

1.2. Адрес объекта: 614070, г. Пермь, бул. Гагарина, 49

1.3. Сведения о размещении объекта:

- встроенные помещения на 1-ом этаже 5-этажного жилого дома, площадью 447,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка площадью 6806,58 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1963 г., последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт 2021 г.

капитальный – не планируется.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг:

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах в области здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей

категории:

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом и практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических высшей категории;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;

- распространение знаний в области охраны здоровья среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «Студенческая»:

Маршруты автобусов: № 27, 36, 38, 69, 75.

Маршруты трамваев: № 7, 8, 11

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановок транспорта: 130 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 2 – 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 2,2 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляют собой ровный асфальт, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.

Остановки «Университет» адаптированы для низкопольного транспорта.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О) – территория доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – территория недоступна для инвалидов нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) – доступно полностью для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (К,О,С) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения. ДЧ-И (Г,О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДП-И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с умственными нарушениями.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, нарушением опорно-двигательного аппарата,

		с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно частично для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ВНД (С) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О,К) – территория доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках. ВНД (С) – территория недоступна для инвалидов с нарушением зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования Помещения кафедры ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России считаем, что объект недоступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Недоступна входная группа, нет адаптированного для инвалидов санитарно-бытового помещения. Частично доступен для инвалидов с нарушением органов слуха. Полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, не имеющих противопоказаний для обучения.

В ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России не организован порядок оказания помощи со стороны персонала на объекте всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, текущий Организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационное решение. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный. Организационные мероприятия

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на усмотрение ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России) в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, частично доступен для инвалидов с нарушением зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии (если она создана):

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>4</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>17</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>4</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>10</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>6</u>	л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Председатель комиссии

Исполняющий обязанности ректора

Н.В. Минаева

Члены комиссии:

Начальник управления по общим вопросам

В.В. Кориков

Начальник управления по социальной защите и вне учебной работе

Д.Г. Токмаков

Комендант

С.Р. Денисова

Специалист по эксплуатации зданий

А.А. Иванов

Директор

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ

Н.В. Широкова

Главный специалист - эксперт

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ

Р.Ф. Аксilenко

Ведущий специалист - эксперт

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ

А.А. Широков

Управленческое решение согласовано "___" _____ 2021 г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____.






1. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

ФГБОУ ВО ИГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры иностранного языка
г. Пермь, бульвар Гagarина, 49

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	№ на плане	фото	Фактическое состояние	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)
1.1.	Вход (входы) на территорию	-	-	Да	-		Территория, прилегающая к зданию, не огорожена.	-	-
1.2.	Пути движения на территории								


1.2.1	Пешеходные пути	имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	Есть	-		Пешеходные и транспортные коммуникации разделены на пути движения от остановки до здания.	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
1.2.2	Покрывтия пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть			Ровное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
1.2.3	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках	не менее 2,0 (допускается 1,2 м).	п.5.1.7 СП 59.13330.2016	Есть	-		Ширина пути движения 2,2 м.	Соответствует нормативу	К
1.2.4	Перепад высот поверхностей пешеходных путей	В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами.	п.5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть			На путях движения к входу имеются бордюры высотой 0,11м	Не соответствует нормативу	К,О,С

1.3 Автостоянка и парковка.						
	10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске					
1.3.1	Количество мест для инвалидов на автостоянке	п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016	Нет	-	X	Парковки нет. Место для транспорта инвалидов не оборудовано.
					Не соответствует нормативу	К,О,С



Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.2	Пути движения на территории	В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей (бордюры у входа) выполнить плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустроить съездами.	Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка.	Организовать место для парковки транспорта инвалидов не далее 50 м от входной группы (при наличии технической возможности).	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДП-И (Г,У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О) – территория доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – территория недоступна для инвалидов нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.	-		Организационные мероприятия. Текущий ремонт.



II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДН-И (Г,У) – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития.			Ремонт капитальный, текущий Организационные мероприятия.
	ВНД (К,О,С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.			



	- Установить ручки входной двери формой, позволяющей управлять ими одной рукой и не требующей применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Сделать контраст в сочетании цвета: дверь-ручка. --Дверь из тамбура: нанести контрастную маркировку на стеклянное полотно двери в форме круга на двух уровнях 1,3 – 1,4 м. Рекомендуем разместить у пандуса кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам в досягаемой зоне, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	
ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам. После проведения всех мероприятий по обеспечению доступности входной группы для инвалидов и других маломобильных групп населения, обозначить входную группу знаком (пиктограммой) доступности (СП 59.13330. 2020).	


Работа по адаптации объектов

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
В соответствии с п. 6.1.1 СП 59.13330.2016 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН. Центральный вход.		
Лестница наружная.	Довести параметры лестничного марша до нормативных требований СП 59.13330.2016. - Оборудовать лестничный марш поручнями с двух сторон на высоте 0,9 м (допуск $\pm 0,03$ м), горизонтальная часть поручня должна заходить за линию марша на 0,3 м (допуск $\pm 0,03$ м), установить разделительные поручни. - Довести высоту подступенка ступени до уровня не выше 0,12-0,15 м, ширину проступи 0,35 – 0,4 м. Ступени должны быть одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подступенка. - Нанести одну или несколько противоскользящих контрастных полос на краевые проступи ступени общей шириной 0,08 – 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени. - По внешнему краю марша лестницы оборудовать бортики высотой 0,02 м.	Капитальный ремонт
Пандус наружный.	Оборудовать пандус к зданию в соответствии нормативных требований СП 59.13330.2020.	Капитальный ремонт
Двери (наружная, дверь из тамбура)	- Довести высоту порогов двери до уровня не более 0,014 м. - Установить ручки входной двери формой, позволяющей управлять ими одной рукой и не требующей применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Сделать контраст в сочетании цвета: дверь-ручка. - Дверь из тамбура: нанести контрастную маркировку на стеклянное полотно двери в форме круга на двух уровнях 1,3 – 1,4 м.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
Вызывные устройства.	Рекомендуем разместить у пандуса кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам в досягаемой зоне, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	Организационные мероприятия.
Дополнительный (эвакуационный вход)	Рекомендуем по возможности довести эвакуационный вход до нормативного состояния. - Оборудовать лестничный марш поручнями с двух сторон на высоте 0,9 м (допуск $\pm 0,03$ м), горизонтальная часть поручня должна заходить за линию марша на 0,3 м (допуск $\pm 0,03$ м) -- Довести высоту подступенка ступени до уровня не выше 0,12-0,15 м, ширину проступи 0,35 – 0,4 м. Ступени должны быть одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подступенка. - Нанести одну или несколько противоскользящих контрастных полос на краевые проступи ступени общей шириной 0,08 – 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени. - По внешнему краю марша лестницы оборудовать бортики высотой 0,02 м. - Оборудовать пандус к зданию в соответствии нормативных требований СП 59.13330.2020. - Довести высоту порогов двери до уровня не более 0,014 м.	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Организационные мероприятия.




2.2.6. 3	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Порог высотой 0,03 м.	Не соответствует нормативу	К,О,С
2.2.6. 4	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника или в форме круга на прозрачных полотнах дверей, возможна замена рисунком	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016	Нет		Контрастная маркировка на стеклянном полотне двери отсутствует	Не соответствует нормативу	С




2.2.5. 1	Размеры тамбура.	Глубина от 1,8 м до 1,5 м, ширина не менее 2,3 м.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2016	Есть		Глубина тамбура 2,35 м. Ширина тамбура возле двери 3,73 м.	Соответствует нормативу	К
2.2.5. 2	Поверхность покрытия тамбура.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	П. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Покрытие тамбура – нескользящая плитка, частично закрыта противоскользящим ковриком.	Соответствует нормативу	К, О, С, Г, У
2.2.6 Дверь из тамбура в помещение								
2.2.6. 1	Ширина двери.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина одной створки двери – 0,75 м, обеих створок – 1,25 м.	Соответствует нормативу.	К
2.2.6. 2	Ручка входной двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в цвете дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери. Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь- ручка.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К, О, С С




2.2.4.1	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина одной створки двери – 1,0 м, обеих створок – 2,0 м.	Соответствует нормативу	К,О
2.2.4.2	Ручка входной двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов ручки в запястье. Контраст в сочетании цвета: дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Ручка входной двери имеет круглую (кнопочную) форму открывания двери. Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Не соответствует нормативу	К,О,С С
2.2.4.3	Порог двери	не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Порог 0,12 м	Не соответствует нормативу.	К,О
2.2.5	Тамбур							




2.2.2. 5	Поверхность пандуса.	- Нескользящая. - Отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 5.1.16 СП 59. 13330.2016	Есть		Поверхность пандуса нескользкое, неровное покрытие. Имеются трещины и выбоины. Контраст к прилегающей территории отсутствует.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу	К,О
2.2.2. 6	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет	X	Вызывное устройство не оборудовано	Не соответствует нормативу.	К,О,С
2.2.3 Входная площадка (перед дверью).								
2.2.3. 1	Поверхность покрытия входной площадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Поверхность входной площадки крыльца нескользкая.	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
2.2.3. 2	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 x 2,2м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина площадки – 3,4 м, глубина – 2,73 м.	Соответствует нормативу	К
2.2.4 Входная дверь								



2.2.1. 10	Боковые края ступеней.	Оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть		Боковые края ступеней не оборудованы бортиками.	Не соответствует нормативу	О,С
2.2.2 Пандус наружный								
2.2.2. 1	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 5.1.15, 6.2.11 СП 59.13330.2016	Нет		Поручни не оборудованы	Не соответствует нормативу	К,О
2.2.2. 2	Уклон пандуса.	От 1:20 (5%) до 1:12 (8%).	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Есть		Уклон марша пандуса от 13,8% до 20,5%	Не соответствует нормативу	К,О
2.2.2. 3	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – 0,05 - 0,1м.	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Есть	X	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса не оборудованы	Не соответствует нормативу	К,О
2.2.2. 4	Свободные зоны в верхнем и нижнем окончаниях пандуса.	Размерами не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Есть		Место для разворота на кресле-коляске в конце пандуса имеется. В начале пандуса места для разворота нет. Также площадка в начале пандуса упирается в бордюр, что мешает подъезду к пандусу.	Не соответствует нормативу	К




2.2.1.2	Высота поручней. Завершающие горизонтальные части поручня.	0,9 м (допуск ± 0,03 м). Длиннее марша лестницы на 0,3 м (допуск ± 0,03 м). Имеют травмобезопасное исполнение.	п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59.13330.2016 п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017	Есть		Высота верхних поручней 1,2 м. Нижняя часть поручней 0,92 м. Не заходят за линию марша в нижней и верхней части на 0,3 м. Имеют травмобезопасное завершение.	Не соответствует нормативу.	О,С
2.2.1.3	Диаметр поручня.	От 0,03 до 0,05 м.	п.6.2.12 СП 59.13330.2016	Есть		Диаметр 0,045 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.2.1.4	Ширина лестничного марша.	Не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина марша – 3,4 м.	Соответствует нормативу	О,С
2.2.1.5	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проступи ступеней 0,3 м.	Не соответствует нормативу	О,С
2.2.1.6	Высота подступенка.	0,12-0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Высота подступенка ступеней лестницы от 0,14 м. до 0,2 м.		О,С
2.2.1.7	Поверхность ступеней.	Имеет нескользящее покрытие и шероховата.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Нескользящее покрытие, ступени имеют неровности и местами трещины в бетоне.	О,С,Г,У	
2.2.1.8	Ступени в пределах марша	одинаковые по размерам ширины проступи и высоты подступенка.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Ступени в пределах марша не одинаковой высоты.	Не соответствует нормативу	О,С
2.2.1.9	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет		Краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом.	Не соответствует нормативу	О,С




2.1.6. 3	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Порог высотой 0,011 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
2.1.6. 4	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника или в форме круга на прозрачных полотнох дверей, возможна замена рисунком	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	6.1.6 СП 59.13330.2016	Нет		Контрастная маркировка на стеклянном полотне двери отсутствует	Не соответствует нормативу	С
2.2 Дополнительный вход (эвакуационный)								
2.2.1	Лестница (наружная).							
2.2.1. 1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.1.15, п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть		Поручни лестниц с двух сторон лестничного марша.	Соответствует нормативу	О,С




2.1.5. 1	Размеры тамбура.	Глубина от 1,8 м до 1,5 м, ширина не менее 2,3 м.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2016	Есть		Глубина тамбура 2,1 м. Ширина тамбура 2,1 м.	Соответствует нормативу	К
2.1.5. 2	Поверхность покрытия тамбура.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	П. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Покрытие тамбура – нескользящая плитка, частично закрыта противоскользящим ковриком.	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
2.1.6 Дверь из тамбура в помещение								
2.1.6. 1	Ширина двери.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина одной створки двери – 0,74 м, обеих створок – 1,25 м.	Соответствует нормативу.	К
2.1.6. 2	Ручка входной двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в цвете дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери. Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь- ручка двери.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С С

2.1.4. 1	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина створки двери — 0,92 м.	Соответствует нормативу	К,О
2.1.4. 2	Ручка входной двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цвета: дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Ручка входной двери имеет круглую (кнопочную) форму открывания двери. Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка.	Не соответствует нормативу	К,О,С С
2.1.4. 3	Порог двери	не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Порог 0,13 м	Не соответствует нормативу.	К,О
2.1.5	Тамбур							

2.1.2. 9	Диаметр поручней.	От 0,03 до 0,05 м.	п. 5.1.6 ГОСТ 51261-99	Есть		Диаметр поручня – 0,05 м.	Соответствует нормативу	К,О
2.1.2. 10	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входе в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет	X	Вызывное устройство не оборудовано	Не соответствует нормативу.	К,О,С
2.1.3 Входная площадка (перед дверью).								
2.1.3. 1	Поверхность покрытия входной площадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Поверхность входной площадки крыльца нескользкая.	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
2.1.3. 2	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 х 2,2м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина площадки – 4,9 м, глубина – 2,64 м.	Соответствует нормативу	К
2.1.4 Входная дверь								


2.1.2. 5	Уклон пандуса.	От 1:20 (5%) до 1:12 (8%).	п. 5.1.14 СП 59. 13330.2016	Есть			Уклон марша пандуса от 16,2% до 25%	Не соответствует нормативу	К,О
2.1.2. 6	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – 0,05 - 0,1м.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть			По краям пандуса оборудованы колесоотбойные устройства.	Соответствует нормативу	К,О
2.1.2. 7	Свободные зоны в верхнем и нижнем окончаниях пандуса.	Размерами не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть			Место для разворота на кресле-коляске в начале и конце пандуса имеется.	Соответствует нормативу	К
2.1.2. 8	Поверхность пандуса.	- Нескользящая. - Отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 5.1.16 СП 59. 13330.2016	Есть			Поверхность пандуса нескользкая, неровное покрытие. Имеются трещины и выбоины. Контраст к прилегающей территории отсутствует.	Соответствует нормативу	К,О

2.1.1. 10	Боковые края ступеней.	Оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть		Боковые края ступеней не оборудованы бортиками.	Не соответствует нормативу	О,С
2.1.2 Пандус наружный.								
2.1.2. 1	Ограждения с поручнями.	Установлены на высоте: - 0,9 м. (допускается от 0,87 до 0,93 м). - 0,7 м (допуск 0,67 до 0,73).	п. 5.1.15, 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть		Высота верхнего поручня 0,9 м. Высота нижнего поручня 0,7 м.	Соответствует нормативу	К,О
2.1.2. 2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 5.1.15, 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть		Поручни являются непрерывными по всей длине. Оборудованы с обеих сторон пандуса.	Соответствует нормативу	К,О
2.1.2. 3	Расстояние между поручнями пандуса.	В пределах от 0,9 м до 1,0 м.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Расстояние между поручнями от 1,08 м. до 1,22 м.	Не соответствует нормативу	К,О
2.1.2. 4	Завершающие горизонтальные части поручня.	Длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). Имеют нетравмирующее завершение.	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Нет Есть		Завершающие горизонтальные части поручня в нижней и верхней части пандуса не заходят за его длину. Поручни имеют нетравмирующее завершение.	Не соответствует нормативу. Соответствует нормативу.	К,О

2.1.1.2	Завершающие горизонтальные части поручня.	0,9 м (допуск $\pm 0,03$ м). Длиннее марша лестницы на 0,3 м (допуск $\pm 0,03$ м).	п. 5.1.15, п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть		Высота верхних поручней 1,2 м. Нижняя часть поручней 0,92 м. Не заходят за линию марша в нижней и верхней части на 0,3 м.	Не соответствует нормативу.	О,С
	Имеют травмобезопасное исполнение.	п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017				Имеют травмобезопасное завершение.	Соответствует нормативу.	
2.1.1.3	Диаметр поручня.	От 0,03 до 0,05 м.	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016	Есть		Диаметр 0,045 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.1.4	Ширина лестничного марша.	Не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина марша – 4,9 м.	Соответствует нормативу	О,С
2.1.1.5	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проступи ступеней 0,3 м.		О,С
2.1.1.6	Высота подступенка.	0,12-0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Высота подступенка ступеней лестницы 0,16 м.	Не соответствует	О,С
2.1.1.7	Поверхность ступеней.	Имеет нескользящее покрытие и шероховата.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Нескользящее покрытие, ступени имеют неровности и местами выбоины в бетоне.	нормативу	О,С,Г,У
2.1.1.8	Ступени в пределах марша	одинаковые по размерам ширины проступи и высоты подступенка.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Ступени в пределах марша одинаковой высоты.	Соответствует нормативу	О,С
2.1.1.9	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет		Краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом.	Не соответствует нормативу	О,С


**I. Результаты обследования:
2. Входа (входы) в здание**





ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры иностранного языка
г. Пермь, бульвар Гагарина, 49

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Центральный вход.								
2.1.1	Лестница (наружная).								
2.1.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша. При ширине марша 4,0 м и более – дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.	Наличие.	п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть		Поручни лестниц с двух сторон лестничного марша. При ширине марша 4,9 м не оборудованы центральные двусторонние разделительные поручни.	Соответствует нормативу	О,С	
							Не соответствует нормативу		


I. Результаты обследования:
3. Пути движения в здании

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры иностранного языка
г. Пермь, бульвар Гагарина, 49

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
3.1.1	Ширина пути движения в холле (вестибюле) после входной группы.	Минимальное пространство для разворота на 180° равное диаметру 1,4 м. Встречное движение на креслах-колясках 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59.13330. 2016	Есть			Размеры вестибюля 2,09 x 5,0 м.	Соответствует нормативу.	К

3.1.2	Скамейки (диваны) в местах отдыха	с опорой для спины и подлокотниками.	П. п. 4.14, 4.19 СП 138. 13330.2012	Есть		Скамьи в вестибюле не оборудованы подлокотниками.	Не соответствует нормативу.	О,С
3.2	Коридоры.							
3.2.1	Ширина основных коридоров. Идентичны на всем этаже.	Минимальное расстояние 1,2 м. Движение коляски в одном направлении - 1,5 м. Встречное движение кресла-коляски 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330. 2016	Есть	  	Ширина коридоров к кабинетам, санузлам, гардеробу 1,50м-1,52м	Соответствует нормативу.	К


3.3 Двери в коридорах к кабинетам

3.3.1	Ширина двери.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59.	Есть		Ширина одной створки 0,75 м. Двух створок 1,11м	Соответствует нормативу.	КО
	Высота порога.	Не более 0,014 м.	13330. 2016			Порог 0,035м.	Не соответствует нормативу.	


Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание			Виды работ
3.1.2	Скамейки (диваны) в местах отдыха	Рекомендуется приобретение скамеек для отдыха с подлокотниками.			Организационные мероприятия.
3.3	Двери в коридорах к кабинетам	Довести параметры порога до 0,014м.			Текущий ремонт.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения в здании	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (С,О,К) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках.			Организационные мероприятия. Текущий ремонт.

II. Заключение по зоне:





Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	ДШ-И (У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с умственными нарушениями. ДЧ-И (Г,О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения.			Организационное решение. Текущий ремонт.



Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	- Довести высоту порогов дверей не более 0,014 м. - Довести ширину дверей до уровня не менее 0,9 м. - Обеспечить контраст в сочетании ручка-дверь-стена - Рекомендовать оборудовать в учебных кабинетах место для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (стулом с подлокотниками и опорой для спины).	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	Разработать и утвердить регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. Организовать и провести инструктирование или обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Вести периодичность проведения инструктажа в журнале. Дополнить должностную инструкцию сотрудников соответствующим положением. Определить должностное лицо, ответственное за работу в данном направлении.	Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	



4.6.4	Услуги, предоставляемые инвалидам с сопровождением.	Удельный вес данных услуг от общего количества предоставляемых услуг на данном объекте в сфере образования	п. 8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья не организовано.	Не соответствует нормативу.	КО, Г, С, у
4.6.6	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	Наличие.	п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, предоставляется.	Не соответствует нормативу.	С
4.6.7	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника	Обеспечение допуска.	п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника предоставляется по мере необходимости.	Не соответствует нормативу.	С
4.6.8	Сменные кресла-коляски	Наличие	п. 11 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-		Сменная кресло-коляска не имеется.	Не соответствует нормативу.	К




4.6.1	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках	Наличие.	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)	Нет	-	X	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте не принят.	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У
4.6.2	Услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте.	п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-	X	Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются.	Не соответствует нормативу.	Г
4.6.3	Работники, прошедшие инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Доля данных работников от общего числа работников организации	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Работники не проходили инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Не соответствует нормативу.	К,О,Г,С, У




4.1.12	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть	 	Дверная ручка имеет удобную (рычажную) форму для открывания двери. Контраст в сочетании цвета ручки и двери есть.	Соответствует нормативу. Соответствует нормативу.	К, О, С, Г, У
4.1.13	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°, - помещение с оборудованием не менее 0,9 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина прохода от 1,05 м, до 1,58 м (столы не закреплены к полу).	Соответствует нормативу.	К
4.1.14	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,80 м, высота проема для ног - 0,75, глубина проема - 0,78 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.15	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Высота стола 0,76 м.	Соответствует нормативу	К

4.1.9	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть		Высота порога 0,012 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.10	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина прохода 0,9-1,2м Столбы не закреплены к полу. Столбы идентичные во всех кабинетах.	Соответствует нормативу.	К


Учебный кабинет №14

4.1.11	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть		Ширина двери 0,81 м. Высота порога 0,06 м.	 Соответствует нормативу.	К
	Высота порога.	Не более 0,014 м.					Не соответствует нормативу.	

4.1.4	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,80 м, высота проема для ног - 0,75, глубина проема – 0,78 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.5	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,76 м.	Соответствует нормативу	К
Учебная комната №13									
4.1.7	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина двери 0,78м	Не соответствует нормативу.	К
4.1.8	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть			Дверная ручка имеет удобную (П-образную) форму для открывания двери. Контраста в сочетании цвета ручки и двери нет.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У


	4.1.1.1	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Высота порога 0,014 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
	4.1.2	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330.2016	Есть		Дверная ручка имеет удобную (рычажную) форму для открывания двери. Контраста в сочетании цвета ручки и двери нет.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С, У
	4.1.3	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть		Ширина проходов от 0,93м до 1,20м	Соответствует нормативу.	К


I. Результаты обследования:
 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант I – зона обслуживания инвалидов
 ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры иностранного языка
 г. Пермь, бульвар Гагарина, 49


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
4.1.	Кабинетная форма обслуживания.								
Учебная комната №4									
4.1.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина двери 0,78 м.	Не соответствует нормативу.	К

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ФГБОУ ВО ПШМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры иностранного языка
г. Пермь, бульвар Гагарина, 49

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. <i>В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2019	Есть	-		На сайте https://www.rsmu.ru – есть информация о предоставлении услуг для поступающих с ОВЗ, доступность корпусов.	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У


6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016	Есть	-		На объекте имеется визуальная информация: - таблички с названием помещений. - информационные стенды, расписание, - план эвакуации. Комплексная информация (визуальная, тактильная и звуковая), схема движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения отсутствует.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С
-------	--	----------	--	------	---	---	---	--	-------

	- Визуальная информация должна располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информационные стенды.		Информационные стенды в коридорах здания размещены на нормативной высоте.	Соответствует нормативу.		
6.1.3	Информирующие обозначения помещений	п. 6.5.9, 6.5.4. СП 59.13330.2016	Есть	Названия и номера помещений не продублированы рельефно-контрастным шрифтом и шрифтом Брайля.	Не соответствует нормативу	С
	- Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.			Таблички с наименованием помещений размещены на двери кабинетов.	Не соответствует нормативу	

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.1	На сайте https://www.rspa.ru	Сделать версию для слабовидящих (выбор формата и размера шрифта)	Организационные мероприятия
6.1.3	Информирующие обозначения помещений.	- Рекомендовать разместить информирующие обозначения помещений рядом с дверью кабинетов со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. продублировать рельефно-контрастным шрифтом - Организовать помощь со стороны персонала инвалидам с поражением органов зрения.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести в соответствие установленным нормативам.			


II. Заключение по зоне:





Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система средств информации.	ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно частично для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ВНД (С) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения.			Организационные мероприятия.




**1. Результаты обследования:
5. Санитарно-бытовые помещения**


ФГБОУ ВО ПТМУ им. академика Е.А. Варнера Минздрава России. Помещения кафедры иностранного языка

г. Пермь, бульвар Гагарина, 49

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото	Фактическое состояние	Содержание
5.1	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов.	Наличие.	п. 6.3.1 СП 59.13330.2016	Нет		X	Санитарно-бытовое помещение для инвалидов не оборудовано.	Не соответствует нормативу. К,О,С
5.1.1	Ширина двери в санитарно-гигиеническое помещение.	Не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина двери 0,55 м.	Не соответствует нормативу. К

5.1.2	Порог двери.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Порог 0,05 м.	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.1.3	Ширина прохода в комнате с раковинами	не менее 1,2 м в помещении с оборудованием.	П. 6.2.1 СП 59.13330.2016	Есть		Размеры помещения: - глубина 2 м, - ширина 1,51 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.4	Высота раковины	не более 0,8 м от уровня пола.	П. 8.10 СП 136.13330.2012	Есть		Высота раковины 0,85 м.	Соответствует нормативу	К
5.1.5	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.2.8.9 ГОСТ 51261-2017	Нет		Поручни не оборудованы.	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.6	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске.	Глубиной не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Нет		Свободное пространство под раковиной отсутствует (раковина оборудована постаментом).	Не соответствует нормативу	К
5.1.7	Краны.	С рычажной ручкой и термостатом	п. 6.3.9 СП 59. 13330.2016	Есть		Оборудованы кран с рычажной ручкой регулировки воды.	Соответствует нормативу	К,О,С

5.1.8	Ширина двери в санитарно-гигиеническое помещение с унитазом (кабинка)	Не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина двери 0,54 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.9	Порог двери.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть			Порог 0,04 м.	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.1.10	Диаметр для разворота кресла-коляски у унитаза	не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет			Место для разворота кресла-коляски у унитаза не обеспечено. Размеры кабинки: Ширина - 0,86 м. Глубина - 1,73 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.11	Пространство рядом с унитазом в кабине сбоку от унитаза. Высота унитаза.	- шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски; - высота унитаза 0,45 - 0,5 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет			Размеры пространства у унитаза: - слева 0,22 м, - справа 0,27 м. Высота унитаза 0,41 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.12	Поручни у унитаза	горизонтальные поручни у унитаза на высоте 0,65 и 0,85 м (один или оба поручня оборудуются откидным).	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	Нет			Унитаз поручнями не оборудован.	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.13	Система тревожной сигнализации (или системой двухсторонней громкоговорящей связи с дежурным персоналом	на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.3.6, 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет		X	Система тревожной сигнализации отсутствует.	Не соответствует нормативу	К,О,С

5.1.14	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Высота расположения от 0,85 до 1,1м от уровня пола.	п. 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет		X	Крючки отсутствуют.	Не соответствует нормативу	К
5.1.15	Информационные таблички помещений с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля.	Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет			Информационная табличка, расположена на двери, не продублирована рельефно и шрифтом Брайля	Не соответствует нормативу	К
5.1.16	Ручка двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть			Ручка двери удобной формы (нажимного действия).	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Санитарно-бытовое помещение.	Рекомендуем оборудовать санитарно-бытовое помещение в соответствие нормативам СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - универсальную кабину или доступную кабину в общественной уборной. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м, ширина двери - 0,9 м, порог не выше 0,014м. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте от 0,85 до 1,1 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м. С обеих сторон унитаза устанавливаются поручни, желательно оба откидные, возможен вариант установки одного поручня стационарно. Высота установки поручней: при двух уровнях на высоте 0,65 и 0,85 м, при одноуровневых поручнях высота установки 0,8 м, расстояние между поручнями 0,6 м. Также поручни устанавливаются у раковины (с обеих сторон или вокруг раковины) на высоте 0,8 м, при этом должен быть обеспечен проем под раковинной для заезда кресла-коляски (высота 0,75 м). Нижний край электрополотенца и держателя туалетной бумаги должны быть на высоте от 0,85 до 1,1 м от пола. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи. Двери доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружи.	Ремонт капитальный. Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	ДП-И (Г,У) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.			Ремонт капитальный. Организационные мероприятия.
	ВНД (К,О,С) – функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.	-	