

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Помещения кафедры.

г. Пермь, ул. Петропавловская, 99

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 29.08.2017 г. № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края»)





УТВЕРЖДАЮ

И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России

Н.В. Минаева

«01.10.2021»

2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Помещения кафедры.
- 1.2. Адрес объекта: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 99.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- помещения цокольного этажа в 5-ти этажном жилом доме, площадь – 434,2 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка – нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1975 г., последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт 2022 г.
капитальный – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26.
- 1.8. Основание для пользования объекта: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д.3/25, стр.1,2,3,4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а

также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах в области здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей категории;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом и практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических высшей категории;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;

- распространение знаний в области охраны здоровья среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории кроме детей.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 115 чел. в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «Пермский академический Театр-Театр»:

Маршруты автобусов: № 6; 7; 33; 41; 49; 60

Маршруты трамваев: № 5; 7

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов и трамваев оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановок транспорта: 240 м, 430 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 – 15 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – от 1,5 до 2,5 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляет собой не ровные, частично разрушенные плиты, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.

Остановка «Пермский академический Театр-Театр» адаптирована для низкопольного транспорта. На пути к объекту есть лестницы, пандус или подъемные устройства отсутствуют.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – территория, прилегающая к зданию не доступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения.
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения. ДЧ-И (Г,О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

		ДП-И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с умственными нарушениями.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У,К,О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. ВНД (С) – информация недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования Помещения кафедры ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России считаем, что объект недоступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения. Недоступна входная группа, 2 этаж здания, нет адаптированного для инвалидов санитарно-бытового помещения. Частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (третья группа), нарушением органов слуха (третья группа) согласно «Перечню специальностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697».

В то же время, в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России организован порядок оказания помощи со стороны персонала на объекте всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.

		Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия. Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный) Организационные мероприятия.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (*на усмотрение ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России*) в рамках исполнения *Адресной программы адаптации объекта*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний для обучения в Помещения кафедры ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.


4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края <https://be-barierov.permkrai.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "02" августа 2021 г.





УТВЕРЖДАЮ

И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России

Н.В. Минаева

« 01.10.2021 »

2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

г. Пермь

"02" августа 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Помещения кафедры.

1.2. Адрес объекта: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 99.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- помещения цокольного этажа в 5-ти этажном жилом доме, площадь – 434,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка – нет.

1.4. Год постройки здания: 1975 г., последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):

текущий ремонт 2022 г.

капитальный – не планируется.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг:

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах в области здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей

категории;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом и практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических высшей категории;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;

- распространение знаний в области охраны здоровья среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «Пермский академический Театр-Театр»:

Маршруты автобусов: № 6; 7; 33; 41; 49; 60

Маршруты трамваев: № 5; 7

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов и трамваев оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановок транспорта: 240 м, 430 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 – 15 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – от 1,5 до 2,5 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляет собой не ровные, частично разрушенные плиты, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды. Остановка «Пермский академический Театр-Театр» адаптирована для низкопольного транспорта. На пути к объекту есть лестницы, пандус или подъемные устройства отсутствуют.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – территория, прилегающая к зданию не доступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения.
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения. ДЧ-И (Г,О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДП-И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с умственными нарушениями.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках,

		нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У,К,О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. ВНД (С) – информация недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования Помещения кафедры ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России считаем, что объект недоступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения. Недоступна входная группа, 2 этаж здания, нет адаптированного для инвалидов санитарно-бытового помещения. Частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (третья группа), нарушением органов слуха (третья группа), доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития для посещения, обучение согласно «Перечню специальностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации на объекте (на всех	Приведены в Приложении 6.

	зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на усмотрение ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России) в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний для обучения в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии (если она создана):

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--------------------------------------|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>6</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>6</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>6</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>7</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>6</u> | л. |

6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Председатель комиссии
Исполняющий обязанности ректора


Н.В. Минаева

Члены комиссии:

Начальник управления по общим вопросам


В.В. Кориков


Начальник управления по социальной защите и вне учебной работе


Д.Г. Токмаков

Комендант


С.С. Косожихина

Специалист по эксплуатации зданий


А.А. Иванов

Сос
Директор

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ


Н.В. Широкова

Ведущий специалист - эксперт
АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ


Н.В. Чудинова




Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 2021 г.

(протокол № ____)

Комиссией (название) _____.





II. Заключение по зоне:





Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДШ-И (Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – территория, прилегающая к зданию не доступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения	-		Капитальный ремонт


1.5	Автостоянка и парковка							
1.5	Автостоянка и парковка	-	-	Нет	-	Автостоянка и парковка отсутствует	Не соответствует нормативу	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.	Территория, прилегающая к зданию	Обратиться к собственнику территории по вопросам: - выравнивание пешеходных тротуаров - лестниц - установки пандусов или подъемных устройств	Капитальный ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка.	Организовать место для парковки транспорта инвалидов не далее 50 м от входной группы (при наличии технической возможности).	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	


1.3.5	Количество ступеней в марше внешней лестницы.	3 – 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Лестничный марш состоит из 11 ступеней	Соответствует нормативу.	О,С
1.3.6	Поверхность ступеней.	Из твердых материалов, ровная, не создающая вибрацию при движении по ней.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Поверхность ступеней нескользкая	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
1.3.7	Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 – 0,1 м.	На расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Противоскользящие контрастные полосы отсутствуют	Не соответствует нормативу	С
1.4.	Пандус (наружный)							
1.4.	Пандус (наружный)	Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей, швеллеров не допускается	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Нет		Пандус (наружный) отсутствует, на ступенях два швеллера	Не соответствует нормативу	К

1.3.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	ГОСТ 51261-2017 п. 5.1.15, 6.1.2 СП 59.13330.2016	Нет			Поручни с обеих сторон лестницы	Соответствует нормативу	О,С
1.3.2	Ширина лестничного марша	Не менее 1,35 м	п. 5.1.12, 6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина лестничного марша 3,07 м	Соответствует нормативу	О,С
1.3.3	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4 м (или кратнo этим значениям). Ступени одинаковы по размерам ширины проступи	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина проступи ступеней 0,356 м	Соответствует нормативу	О,С
1.3.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м. Ступени одинаковы по размерам высоты подступенка	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть			Высота подступенка разная от 0,08 м до 0,2 м	Не соответствует нормативу	О,С

1.2.1	Пешеходные пути	имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	Есть		Пешеходные и транспортные коммуникации разделены.	Соответствует нормативу.	К,О,С
1.2.2	Покрытие пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Покрытие прилегающего участка – асфальт, имеет неровности.	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
1.2.3	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках	не менее 2,0 (допускается 1,2 м).	п.5.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина пути движения более 2,5 м.	Соответствует нормативу.	К
1.3.	Лестница (наружная)							

1. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию

ФГБОУ ВО ШГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры.
г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 99


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1 Вход на территорию									
1.1.1	Капитка	Непрозрачные капитки на навесных петлях двустороннего действия, капитки с вращающимися пологнами и другие устройства, создающие препятств для МПН не допускается.	п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	Нет			Территория не огорожена.	Соответствует нормативу.	К,О,С
1.2. Пути движения на территории									




**1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**


ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры.


г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 99

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Лестница (наружная)								
2.1	Лестница (наружная)	-	-	Нет		-	Лестница (наружная) отсутствует	-	-
2.2	Пандус (наружный)								
2.2	Пандус (наружный)	-	-	Нет		-	Пандус (наружный) отсутствует	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)								
2.3.1	Поверхность покрытия входной площадки	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть			Поверхность входной площадки крыльца не скользкая.	Соответствует нормативу	О,С,Г,У

2.3.2	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 x 2,2м	п. 6.1.2, 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Размеры площадки более 1,65 x 4,46 м, высота 0,09 м. Съезд отсутствует.	Не соответствует нормативу	О,С,Г,У
2.4	Дверь (входная)							
2.4.1	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина одной створки двери – 0,93 м, обеих створок – 1,34 м.	Соответствует нормативу	К,О
2.4.2	Ручка входной двери	ручки С- и П-образных форм, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цвета: дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Ручка входной двери круглую форму. Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О,С С

2.4.3	Контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь-стена)	Наличие.	п. 6.4.1 СП 59.13330.2016	Нет		Отсутствует контраст в сочетании цвета: дверь – стена.	Не соответствует нормативу.	С
2.4.4	Порог двери	не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Порог 0,095 м.	Не соответствует нормативу.	К,О
2.4.5	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет		Вызывное устройство расположено на высоте 1,95 м.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
2.5	Тамбур							
2.5.1	Поверхность покрытия тамбура.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании. Поверхность тамбура должна иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%.	П. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Пол тамбура облицован плиткой, закрыт противоскользящим ковриком. Поверхность пола ровная.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У

2.5.2	Размеры тамбура.	Глубина от 1,8 м до 1,5 м, ширина не менее 2,3 м.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2016	Есть		Размеры тамбура 1,41 х 1,48 м.	Не соответствует нормативу	К
<i>Дверь из тамбура в помещение</i>								
2.5.3	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина одной створки двери – 0,77 м, обеих створок – 1,28 м.	Соответствует нормативу (при открывании двух створок)	К,О
2.5.4	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Нет		Порог отсутствует	Соответствует нормативу	К,О,С
2.5.5	Наличие яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей.	На уровнях: 0,9 – 1,0 и 1,3 – 1,4 м.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016	Нет	X	Маркировка отсутствует	Не соответствует нормативу	С

2.5.6	Ручка двери тамбура	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой. Контрастные сочетания цветов в оборудовании (дверь-стена-ручка).	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Ручка двери удобной формы. Нет контраста в сочетании цветов дверь – ручка двери.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У С
-------	---------------------	---	-------------------------------------	------	---	---	--	----------------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.3.2	Входная площадка	Свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. Обеспечить съезд.	Текущий ремонт.
2.4.2	Ручка входной двери	Обеспечить ручки С- и П-образных форм, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Обеспечить контраст в сочетании цвета: дверь-ручка.	Текущий ремонт.
2.4.5	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Оборудовать наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом с обратной связью рядом с наружной дверью на высоте 0,85 – 1,1 м.	Организационные мероприятия
2.5.5	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	Обеспечить наличие яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей на двух уровнях: 0,9 – 1,0 и 1,3 – 1,4 м.	Организационные мероприятия
2.5.6	Ручка двери тамбура	Обеспечить контраст в сочетании цветов в оборудовании (дверь-стена-ручка).	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам. После проведения всех мероприятий по приведению входной группы в нормативное состояние идентифицировать входную дверь знаком доступности в соответствие п. 6.1.7 СП 59.13330.2016.	



II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.	-		Текущий ремонт. Организационные мероприятия




**1. Результаты обследования:
3. Пути движения в здании (в т.ч. пути эвакуации)**




ФГБОУ ВО ИТМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры.

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 99

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
3.1.1	Контрольно- пропускное устройство (рамка, турникет)	в свету не менее 0,95 м, дополнительно предусмотреть боковой проход для инвалидов на креслах- колясках.	п. 6.1.9 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина прохода через рамку 0,6 м. Оборудован дополнительный проход шириной 1,22 м.	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу.	К
3.1.2	Ширина пути движения от входной двери к КТУ. Минимальная ширина прохода	Минимальное пространство для разворота на 180° равное диаметру 1,4 м. Встречное движение на креслах-колясках 1,8 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть			Размеры прохода от входной двери до турникета 1,6 x 2,2 м	Соответствует нормативу.	К,О

3.1.3	Ширина пути движения в вестибюле.	Минимальное пространство для разворота на 180° равное диаметру 1,4 м. Встречное движение на креслах-колясках 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016	Есть		Размеры вестибюля 5,0 x 2,2 м.	Соответствует нормативу	К
3.1.4	Скамейки (диваны) в местах отдыха	с опорой для спины и подлокотниками.	п. п. 4.14, 4.19 СП 138.13330.2012	Есть		Стулья в холле без подлокотников	Не соответствует нормативу	О,С
3.2	Коридоры							
3.2.1	Ширина основных коридоров.	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: - для поворота на 90° - равное 1,2 x 1,2 м; - разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016	Есть	 	Ширина коридора на этажах здания: - 2,2 и более, - 1,45 м;	Соответствует нормативу	К


Лестничные марши. Цокольный этаж, два лестничных марша по 7 и 10 ступеней в пролете.									
3.3									
3.3.1	Ступени лестниц	ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть			Ступени лестниц ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
3.3.2	Ступени лестниц должны быть с подступенком	наличие.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть			Ступени лестницы с подступенком	Соответствует нормативу	О,С
3.3.3	Ширина марша лестницы при отсутствии лифтов	не менее 1,35 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина марша лестниц: - 1,52 м; - 2,41 м	Соответствует нормативу	О
3.3.4	Ширина проступи лестниц	0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина проступи ступеней обеих лестниц 0,30 м	Соответствует нормативу.	О,С
3.3.5	Высота подступенка для лестниц внутри здания	0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть			Высота подступенка ступеней: - первой лестницы 0,18 м; - второй лестницы 0,125 м.	Соответствует нормативу	О,С

3.3.5. 1	Ступени лестниц должны быть ровными, одинаковыми в плане высоты и глубины ступени.	Наличие	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Нет		Ступени неодинаковы по высоте подступенка.	Не соответствует нормативу.	О,С
3.3.6	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет		Краевые ступени не выделены цветом и фактурой.	Не соответствует нормативу.	О,С
3.3.7	Ограждения с поручнями	установлены вдоль обеих сторон всех лестниц высотой 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м).	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	Есть		Поручни оборудованы: - у первой лестницы с обеих сторон; - у второй лестницы с одной стороны. Высотой: - у первой лестницы 0,95 и 1,03; - у второй лестницы 0,98 м	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу	О,С
3.3.8	Завершающие горизонтальные части поручня	- длинное марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) - имеют не травмирующее завершение.	п. 5.2.8, 6.2.12 СП 59.13330.2016	Есть		Завершающие горизонтальные части поручней не заходят за линию в нижней части марша лестницы. Имеют не травмирующее завершение.	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу	О,С
3.4	Пути эвакуации. Пути эвакуации являются главный вход в здание							


Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.1.4	Скамейки (диваны) в местах отдыха	Установить скамейки (диваны) в местах отдыха с опорой для спины и подлокотниками.	Организационные мероприятия.
3.3.5	Высота подступенка.	Обеспечить одинаковый размер высоты подступенка лестницы (наличие технической возможности).	Текущий ремонт.
3.3.6	Краевые ступени лестничных маршей.	Нанести одну или несколько противоскользящих контрастных полос на краевые проступи ступени общей шириной 0,08 – 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени.	Организационные мероприятия.
3.2.7	Ограждения с поручнями	Рекомендуем установить поручни вдоль обеих сторон всех лестниц высотой 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м)	Текущий ремонт.
3.3.8	Завершающие горизонтальные части поручня	Установить поручни в нижней части лестницы, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м)	У верхней лестницы технические решения невозможны , так как это приведет к уменьшению прохода к площадке перед лестницей. У нижней лестницы текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения в здании	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.			Организационные мероприятия. Текущий ремонт.
	ДЧ-И (О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,К) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов на креслах-колясках.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	ВНД (К,С) – зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением органов зрения.			Организационные мероприятия. Ремонт (текущий, капитальный)
	ДЧ-И (Г,О) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДП-И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с умственными нарушениями.			


Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1.1	Ширина двери.	Рекомендуем оборудовать двери помещений здания до ширины проема не менее 0,9 м	Капитальный ремонт
4.1.6	Ширина двери.	Рекомендуем оборудовать двери помещений здания до ширины проема не менее 0,9 м	Капитальный ремонт
4.1.1	Высота порогов дверных проемов	Довести высоту порогов до уровня не более 0,014 м.	Текущий ремонт
4.1.8	Дверные ручки	Оборудовать дверные полотна ручками, имеющими форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (С- или П-образной формы)	Организационные мероприятия
4.1.11	Индукционная система	Оборудовать кабинеты портативной системой усиления слуха	Организационные мероприятия
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	Разработать и утвердить регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. Организовать и провести инструктирование или обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Вести периодичность проведения инструктажа в журнале. Дополнить должностную инструкцию сотрудников соответствующим положением. Определить должностное лицо, ответственное за работу в данном направлении.	Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	




4.6.4	Услуги, предоставляемые инвалидам с сопровождением.	Удельный вес данных услуг от общего количества предоставляемых услуг на данном объекте в сфере образования	п. 8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья не организовано.	Не соответствует нормативу	К,О,Г,С,У
4.6.6	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	Наличие.	п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения не предоставляется.	Не соответствует нормативу	С
4.6.7	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаками-проводниками.	Обеспечение допуска.	п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаками-проводниками не предоставляется.	Не соответствует нормативу	С
4.6.8	Сменные кресла-коляски	Наличие	п. 11 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-	X	Сменная кресло-коляска не имеется.	Не соответствует нормативу	К

4.6.1	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках	Наличие.	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)	Нет	-	X	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте не принят.	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
4.6.2	Услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте.	п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-	X	Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются.	Не соответствует нормативу	Г
4.6.3	Работники, прошедшие инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Доля данных работников от общего числа работников организации	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Работники не проходили инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Не соответствует нормативу	К,О,Г,С,У

4.1.9	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина прохода между столами 1,02 м (столы не закреплены к полу).	Соответствует нормативу	К
Информационные средства для инвалидов с поражением органов зрения и слуха. <i>Обучение студентов с тяжелыми поражениями органов зрения и слуха в ФГБОУ ВО ПГМУ не предусмотрено.</i>								
4.1.10	Информирующие таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля.	Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Нет		Информация расположена на дверях кабинетов. Информация не продублирована с использованием рельефных знаков и шрифтом Брайля.	Не соответствует нормативу	С
4.1.11	Система озвучивания – индукционная система.	Оборудование зоны дополнительного озвучивания.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	Нет	X	Кабинеты не оборудованы индукционной системой.	Не соответствует нормативу	Г
4.2	Зальная форма обслуживания. Нет							
4.3	Прилаговая форма обслуживания. Нет							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту. Нет							
4.5	Кабины индивидуального обслуживания. Нет							
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.							

4.1.5	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Высота стола 0,76 м.	Соответствует нормативу	К
-------	---------------	---	---------------------------	------	---	----------------------	-------------------------	---

Учебная комната
Столы идентичны столам компьютерного класса

4.1.6	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина двери 0,78 м.	Не соответствует нормативу.	К
4.1.7	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет		Порога нет	Соответствует нормативу	К
4.1.8	Ручка двери	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую приложения больших усилий или значительных поворотов ручки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Дверь оборудована ручкой кнопочной формы.	Не соответствует нормативу.	К,О,С

4.1.2 Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Дверная ручка имеет удобную форму для открывания двери. Контраст в сочетании цвета ручки и двери есть.	Соответствует нормативу	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
4.1.3 Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть		Ширина прохода между столами 1,82 м (столы не закреплены к полу).	Соответствует нормативу.	Соответствует нормативу.	К
4.1.4 Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 0,95 м, высота проема для ног – 0,64 м, глубина проема – 0,50 м.	Соответствует нормативу.	Соответствует нормативу.	К

Приложение 4(1)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «27» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ФГБОУ ВО ИТМУ им. академика Е.А. Ватнера Минздрава России. Помещения кафедры.

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 99


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
4.1.	Кабинетная форма обслуживания.									
Компьютерный класс.										
4.1.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть				Не соответствует нормативу	КО	
	Высота порога.	Не более 0,014 м.						Высота порога 0,06 м.	Не соответствует нормативу	



Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «02» августа 2021 г.





1. Результаты обследования:
5. Санитарно-бытовые помещения

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры.

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 99

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов.	Наличие.	п. 6.3.1 СП 59.13330.2016	Есть		X	Санитарно-бытовое помещение для инвалидов не оборудовано.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.1	Ширина двери в санитарно-гигиеническое помещение.	Не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина двери 0,75 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.2	Порог двери.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет		X	Порога нет	Соответствует нормативу	К,О,С

5.1.3	Ширина прохода в комнате с раковиной	не менее 1,2 м в помещении с оборудованием.	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016	Есть		Размеры помещения: - глубина 4,0 м, - ширина 1,79 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.4	Высота раковины	не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136.13330.2016	Есть		Высота раковины 0,84 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.5	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.1 ГОСТ 51261-2017	Есть		Поручни не оборудованы.	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.6	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске.	Глубиной не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Свободное пространство под раковиной отсутствует (раковина оборудована постаментом).	Не соответствует нормативу	К
5.1.7	Краны.	С рычажной ручкайкой и термостатом	п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	Есть		Оборудованы кран с рычажной ручкайкой регулировки воды.	Соответствует нормативу	К,О,С
5.1.8	Ширина двери в кабину	Не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина двери 0,55 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.9	Порог двери	не более 0,014 м.	п. 6.2.4. СП 59.13330.2016	Нет		Порог отсутствует.	Соответствует нормативу.	К,О,С


5.1.10	Размеры кабины.	Ширина 2,2 м. Глубина 2,25 м. Доступная кабина в общественной уборной: - ширина 1,65; - глубина 2,2 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Есть			Глубина кабины 1,45 м, ширина – 0,83 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.11	Диаметр для разворота кресла-коляски у унитаза	не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет			Место для разворота кресла-коляски у унитаза не обеспечено.	Не соответствует нормативу	К
5.1.12	Пространство рядом с унитазом в кабине сбоку от унитаза	шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет			Размеры пространства у унитаза: - слева 0,22 м, - справа 0,27 м.	Не соответствует нормативу	К
5.1.13	Минимум два горизонтальных поручня у унитаза на высоте 0,65 и 0,85 м (один поручень оборудуется откидным).	Наличие.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	Нет			Унитаз поручнями не оборудован.	Не соответствует нормативу	К, О
5.1.14	Система тревожной сигнализации (или системой двухсторонней громкоговорящей связи с дежурным персоналом	на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.3.6, 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет			Система тревожной сигнализации отсутствует.	Не соответствует нормативу	К, О, С
5.1.15	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Высота расположения от 0,85 до 1,1м от уровня пола.	п. 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет			Крючки отсутствуют.	Не соответствует нормативу	К

5.1.16	Информирующие таблички помещений с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля.	Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет			Информационная табличка, расположена на двери, не продублирована рельефно и шрифтом Брайля	Не соответствует нормативу	К
5.1.17	Ручка двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть			Ручка двери удобной формы (нажимного действия).	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Санитарно-бытовое помещение.	Рекомендуем оборудовать санитарно-бытовое помещение в соответствии нормативам СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - универсальную кабину или доступную кабину в общественной уборной. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м, ширина двери - 0,9 м, порог не выше 0,014м. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте от 0,85 до 1,1 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м. С обеих сторон унитаза устанавливаются поручни, желательно оба откидные, возможен вариант установки одного поручня стационарно. Высота установки поручней: при двух уровнях на высоте 0,65 и 0,85 м, при однуровневых поручнях высота установки 0,8 м, расстояние между поручнями 0,6 м. Также поручни устанавливаются у раковины (с обеих сторон или вокруг раковины) на высоте 0,8 м, при этом должен быть обеспечен проем под раковинной для заезда кресла-коляски (высота 0,75 м). Нижний край электроподогрева и держателя туалетной бумаги должны быть на высоте от 0,85 до 1,1 м от пола. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины и универсальной кабины уборной, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи. Двери доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружи.	Ремонт (текущий, капитальный) Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	



II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	ДП-и (Г,У) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.	-		Ремонт (текущий, капитальный) Организационные мероприятия.


Приложение 6
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "02" августа 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Помещения кафедры.
г. Пермь, ул. Петропавловская, Д. 99



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. <i>В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2019	Есть	-		На сайте информация о предоставлении услуг для поступающих с ОВЗ, доступность корпусов.	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
							Версия для слабовидящих (выбор формата и размера шрифта) отсутствует	Не соответствует нормативу	

6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 6.5.2, 6.5.3 СП 59. 13330.2016	Есть	  	На объекте имеется визуальная информация: - таблички с названием помещений. - информационные стенды, расписание, - план эвакуации. Соответствует нормативу.	К,О,С
		Нет			Комплексная информация (визуальная, тактильная и звуковая), схема движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения отсутствует. Не соответствует нормативу.		

	- Визуальная информация должна располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информационные стенды.				Информационные стенды в коридорах здания размещены на нормативной высоте.	Соответствует нормативу.	
6.1.3	Информирующие обозначения помещений	п. 6.5.9, 6.5.4. СП 59.13330.2016 Есть			Названия и номера помещений не являются плоско-выпуклыми.	Не соответствует нормативу	С
	- Дублируются рельефными знаками, шрифтом Брайля. - Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.				Таблички с наименованием помещений размещены на двери кабинетов.	Не соответствует нормативу	

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание		Виды работ	
6.1.1	На сайте https://www.rsmu.ru	Сделать версию для слабовидящих (выбор формата и размера шрифта)		Организационные мероприятия	
6.1.3	Информирующие обозначения помещений.	- Рекомендовать разместить информирующие обозначения помещений рядом с дверью кабинетов со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. - Организовать помощь со стороны персонала инвалидам с поражением органов зрения.		Организационные мероприятия.	

ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	
II. Заключение по зоне:			
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	Приложение
			фото
Система средств информации.	ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно частично для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха.		
	ВНД (С) – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения.		
		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		Организационные мероприятия.	