


2019

*Паспортизация «Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Пермский
государственный медицинский
университет имени академика
Е.А.Вагнера» Минздрава России на
предмет доступности для инвалидов
и маломобильных групп населения.
Корпус по адресу:
г. Пермь, ул. Е. Ярославского, д. 10 а*



30.05.2019

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«ПГМУ им. Академика Е.А.Вагнера»
Минздрава России


И.П. Корюкина
“___” _____ 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения России.
- 1.2. Адрес объекта: 614090, г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 10а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее четырехэтажное здание, площадь – 3335,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – 1914 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 г., последнего текущего ремонта: .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт 2020 г;
капитальный – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения России.(ФГБОУ ВО «ПГМУ имени Е.А.Вагнера»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: федеральная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения России
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127051, г. Москва, Рахмановский переулок, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Цель деятельности:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных

специалистах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических работников высшей квалификации;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных, и научных ценностей общества;

- оказание услуг в области охраны труда;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием в общежитии.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: обучается в 2019 году - 5077 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «Яблочкова»



Маршруты автобусов: 56 «ст. Пермь 2 – пл. Комсомольская»;
63 «м-рн Крохалева – пл. Восстания»;

Маршрутное такси: 4т «Микрорайон Липовая гора – м-рн Крохалева».



Маршруты трамваев: 5 «ст. Пермь 2 – ст. Бахарежка»; 8 «АО «Инкар» – м-рн Висим»;



Маршруты троллейбусов: 5 «Гусарова – ст. Пермь 2»; 12 «Гусарова – Милиционера Власова»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов, трамвая и троллейбуса оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 266 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 1,4 - 2,5 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На пути следования к объекту присутствует только визуальная информация.

Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляет собой ровную асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.

Остановка «Яблочкова» адаптирована для низкопольного транспорта.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (С) – территория, прилегающая к зданию, недоступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых).
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,Г,У) – доступно полностью для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ДЧ-И (О)– объект частично доступен, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата . ВНД (С)- объект временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.

		ДЧ-И (О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У)– зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с умственными нарушениями. ДЧ-И (К,О)– зона доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – зона временно не доступна для инвалидов с нарушением органов зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата инвалидов с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) – зона доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ВНД (С) – зона временно не доступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У) – пути движения к объекту, доступны полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития,. ДУ (С) - пути движения к объекту доступны условно (сопровождение) для инвалидов с нарушением зрения(слепых).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования корпуса ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е.А. Вагнер» считаем, что объект доступен условно для всех категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний согласно «Перечень специальностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697».
В то же время в ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е.А. Вагнер» организован порядок оказания помощи со стороны персонала на объекте всем категориям инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на усмотрение ФГБОУ ВО «ПГМУ им. Академика Е.А. Вагнера») в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний на обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "24" мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«ПГМУ им. Академика Е.А. Вагнера»
Минздрава России


И.П. Корюкина
“ _____ ” _____ 2019 г.


**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

г. Пермь

"24" мая 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения России.
- 1.2. Адрес объекта: 614090, г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 10а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее четырехэтажное здание, площадь – 3335,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – 1914 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 г., последнего текущего ремонта: .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт 2020 г.;
капитальный – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения России.(ФГБОУ ВО «ПГМУ имени Е.А.Вагнера»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Цели деятельности:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом здравоохранении;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических работников высшей квалификации;
- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных, и научных ценностей общества;
- оказание услуг в области охраны труда;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «Яблочкова»



Маршруты автобусов: 56 «ст. Пермь 2 – пл. Комсомольская»;
63 «м-рн Крохалева – пл. Восстания»;

Маршрутное такси: 4т «Микрорайон Липовая гора – м-рн Крохалева».



Маршруты трамваев: 5 «ст. Пермь 2 - ст. Бахаревка»; 8 «АО «Инкар» - м-рн Висим»;



Маршруты троллейбусов: 5 «Гусарова - ст. Пермь 2»; 12 «Гусарова - Милиционера Власова»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов, трамвая и троллейбуса оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 266 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 1,4 - 2,5 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На пути следования к объекту присутствует только визуальная информация. Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляет собой ровную асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.
Остановка «Яблочкова» адаптирована для низкопольного транспорта.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (С) – территория, прилегающая к зданию, недоступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых).
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,Г,У) – доступно полностью для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ДЧ-И (О)– объект частично доступен, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата . ВНД (С)- объект временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. ДЧ-И (О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением

		опорно-двигательного аппарата. ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с умственными нарушениями. ДЧ-И (К,О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – зона временно не доступна для инвалидов с нарушением органов зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата инвалидов с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) – зона доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ВНД (С) – зона временно не доступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У) – пути движения к объекту, доступны полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития,. ДУ (С) - пути движения к объекту доступны условно (сопровождение) для инвалидов с нарушением зрения(слепых).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования корпуса ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е.А. Вагнер» считаем, что объект доступен условно для всех категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний согласно «Перечень специальностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697».

В то же время в ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е.А. Вагнер» организован порядок оказания помощи со стороны персонала на объекте всем категориям инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на усмотрение ФГБОУ ВО «ПГМУ им. Академика Е.А.Вагнера») в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий:

Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов не имеющих противопоказаний на обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на Комиссии (если она создана):

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 04 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 12 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 08 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 14 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 10 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 05 л. |

Председатель комиссии

Проректор по региональному развитию
здравоохранения, мониторингу качества
образовательной деятельности

Н. В. Исаева

Члены комиссии:

Главный инженер управления по
общим вопросам

А. Ю. Теплых

Инженер по строительству
и капитальному ремонту

С. Р. Самойленко

Директор

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда»

Т. Л. Архипова

С. А. Жбанов

Ведущий специалист - эксперт

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда»

Р. Ф. Аксilenко

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.


(протокол N _____)



Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д 10 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1.	Вход (входы) на территорию	-		Нет	-		-	-
1.2.	Пути движения на территории							


1.2.1	Пешеходные пути	имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	Нет	-		Пешеходные и транспортные коммуникации, что обеспечивает безопасные условия передвижения инвалидов.	Соответствует нормативу.	К,О,С
1.2.2	Покрытие пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть			Покрытие прилегающего участка ровное, асфальтное покрытие.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.2.3	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках	не менее 2,0 (допускается 1,2 м).	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	Есть	-		Ширина пути движения более 2,0 м.	Соответствует нормативу.	К,О
1.3.	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	-	-	-

1.4.	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка.	Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181- ФЗ.	-	Нет	-		Автостоянка и парковка для транспорта инвалидов не оборудованы.	Не соответствует нормативу К,О,С

Работа по адаптации объектов


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.2.	Пути движения на территории	Соответствует нормативным требованиям	Не требуются
1.5.	Автостоянка и парковка.	Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов. Выделенное место обозначить дорожной разметкой, принятой ГОСТ Р 51256, на поверхности покрытия стоянки. Размер разметки места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске 6,0 x 3,6 м.	Организационное мероприятие.
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести к нормативным требованиям			


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДП-И (К,О,Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (С) – территория, прилегающая к зданию, недоступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых).	-		Организационные мероприятия

**1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**


ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д 10 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Центральный вход. Лестница (наружная).								
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012	Есть		Поручни установлены с одной стороны.	Не соответствует нормативу.	О,С	

2.1.2	Высота поручней.	0,9 м (допуск $\pm 0,03$ м)	п. 5.1.15, 6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть			Высота поручня 0,92 м	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.3	Завершающие горизонтальные части поручня.	- длиннее наклонной части марша на 0,3 м (допуск $\pm 0,03$ м); - имеют нетравмирующее завершение.	п. 5.2.3, 5.2.5 ГОСТ Р 51261-99; п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Есть			Завершающая часть поручня имеют горизонтальное продолжение в верхней и нижней части марша, не длиннее наклонной части марша на 0,3 м	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша.	Не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Есть			Травмобезопасное завершение в верхней и нижней части. Ширина марша – 3,56 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.5	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Есть			Ширина проступи ступеней от 0,3 м.	Не соответствует нормативу.	О,С
2.1.6	Высота подступенка.	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Есть			Высота подступенка ступеней лестницы от 0,14 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.7	Поверхность ступеней.	Имеет антискользящее покрытие и шероховатая.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Есть			На ступенях антискользящее покрытие.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У



2.1.8	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Нет		Краевые ступени лестничного марша не выделены контрастной полосой.	Не соответствует нормативу.	С
2.1.9	Боковые края ступеней.	Оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м.	п. 5.2.9 СП 59.13330.2012	Есть		Боковые края ступеней оборудованы предохранительной полосой на высоте 0,1 м.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У



Входная площадка центрального входа (перед дверью).



2.1.10	Поверхность покрытия входной площадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Есть		Поверхность входной площадки крыльца нескользящая. Противоскользящее покрытие по центральной части площадки.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.1.11	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 x 2,2м	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Есть		Ширина площадки 2,2 м, глубина – 4, 5 м	Соответствует нормативу	О,С,Г,У



Дверь (входная) Центрального входа



В соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.


2.1.12	Входные двери	- Хорошо опознаваемы (контрастны по цвету) - Имеют символ, указывающий на их доступность.	п. 5.1.6 СП 59. 13330.2012	Есть		Двери контрастны по цвету	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
2.1.13	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей.	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	6.1.6 СП 59. 13330. 2016	Нет		Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не установлена.	Не соответствует нормативу.	С

2.1.14	Ручка входной двери	- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. - Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть		- Высота расположения дверной ручки – 0,87 м. - Имеет удобную форму для открывания двери. - контраст ручки и двери по цвету нет	Соответствует нормативу.	К,О,С
2.1.15	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина одной створки дверного проема в свету – 1,0 м.	Соответствует нормативу.	К
2.1.16	Усилие открывания двери.	Не более 50 Нм	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Дверь оборудована доводчиком, усилие открывания двери 110 Нм.	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
2.1.17	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Высота порога входной двери 0,01 м	Соответствует нормативу.	К,О,С
Тамбур								

2.1.18	Поверхность покрытия тамбура.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Есть		Поверхность тамбура не скользкая.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
2.1.19	Размеры тамбура.	Глубина – не менее 2,3м. Ширина – не менее 1,5м.	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	Есть		Глубина 2,49 м, ширина 1,82 м	Соответствует нормативу.	К
Дверь из тамбура в помещение								
2.1.20	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина одной створки дверного проема в свету – 1,0 м.	Соответствует нормативу.	К
2.1.21	Усилие открывания двери.	Не более 50 Нм	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Дверь оборудована доводчиком, усилие открывания двери 110 Нм.	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
2.1.22	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Порог высотой 0,01 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С

2.1.23	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей.	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	6.1.6 СП 59. 13330. 2016	Нет			Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не установлены.	Не соответствует нормативу.	С
2.2	Пандус (наружный).								
2.2.1	Ограждения с поручнями.	Установлены на высоте: - 0,9 м. (допускается от 0,87 до 0,93 м). - 0,7 м (допуск 0,67 до 0,73).	п. 5.1.15, 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота верхнего поручня 0,92 м. Высота нижнего поручня 0,73 м.	Соответствует нормативу.	К,О

2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 5.1.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Поручни являются непрерывными по всей длине.	Соответствует нормативу.	К
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	В пределах от 0,9 м до 1,0 м.	п. 5.1.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Расстояние между поручнями 1,0 м	Соответствует нормативу.	К
2.2.4	Завершающие горизонтальные части поручня.	Длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). - Имеют не травмирующее завершение.	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть		Завершающие горизонтальные части поручня в нижней и верхней части пандуса длиннее его наклонной части на 0,27- 0,3 м в верхней и нижней части. Поручни имеют не травмирующее завершение.	Соответствует нормативу.	К,О


2.2.5	Уклон пандуса.	От 1:20 (5%) до 1:12 (8%).	п. 5.1.14 СП 59. 13330.2016	Есть		Уклон маршей пандуса первого марша - 6,8 %, Второго марша – 7,2%.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.6	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – 0,05 – 0,1м.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Бортики по краям пандуса оборудованы	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.7	Площадка между маршами пандуса	длиной не менее 1,5 м.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Параметры площадки 1,7 х 2,6 м.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.8	Свободные зоны в верхнем и нижнем окончаниях пандуса.	Размерами не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Место для разворота на кресле-коляске в начале и конце пандуса имеется.	Соответствует нормативу.	К

2.2.9	Поверхность пандуса.	- Нескользкая. - Отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Поверхность пандуса выполнена из металлического листа.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.10	Диаметр поручней.	От 0,03 до 0,05 м.	п. 5.1.6 ГОСТ 51261-99	Есть		Поручень округлого сечения. Диаметр 0,05 м.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.11	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59. 13330.2016	Нет	X	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания отсутствуют.	Не соответствует нормативу.	К,О,С

Работа по адаптации объектов



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Установить поручень со второй стороны	Текущий ремонт.
2.1.8	Краевые ступени лестничного марша.	Выделить краевые ступени цветом или фактурой 0,03 м от края ступени, ширина полосы 0,08 – 0,1 м.	Организационные мероприятия
2.1.13 2.1.21	Контрастная маркировка	Нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	Организационные мероприятия
2.1.14	Ручка входной двери	Выделить ручку контрастным цветом	Организационные мероприятия
2.1.12	Входные двери	Установить знак доступности	Организационные мероприятия
2.2.11	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Установить наружное вызывное устройство или средство связи в начале лестничного марша.	Организационные мероприятия
2.1.16 2.1.21	Усилие открывания двери.	Отрегулировать усилие открывания двери не более 50 Нм	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	


II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДП-И (К,Г,У) – доступно полностью для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ДЧ-И (О) – объект частично доступен, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата . ВНД (С)- объект временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения.	-		Организационные мероприятия



1. Результаты обследования:
3. Пути движения в здании




ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 10 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
3.1.1	Ширина пути движения от входной двери. Минимальная ширина прохода	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.2 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина прохода от входной двери 2,57 м.	Соответствует нормативу.	К,О
3.1.2	Ширина пути движения в вестибюле.	Минимальное пространство для разворота на 180° равное диаметру 1,4 м. Встречное движение на креслах-колясках 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330. 2016	Есть			Размеры вестибюля 3,94 х 6,0 м.	Соответствует нормативу.	К

3.2	Коридоры (коридоры на всех 4-х этажах здания однотипны в плане планировки).									
3.2.1	Ширина основных коридоров.	Минимальное расстояние 1,2 м. Движение коляски в одном направлении - 1,5 м. Встречное движение кресла-коляски 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59.1330.2016	Есть			Ширина коридоров на этажах здания от 1,82 м до 2,8 м.	Соответствует нормативу.	К	
3.3	Лестница (внутренняя). 4-х этажное здание, два лестничных марша по 8 пролетов с первого по четвертый этаж. Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.									

3.3.1	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Наличие.	п. 5.1.14 СП 59.13330. 2016	Нет	X	Для подъема на все этаж здания подъемное устройство отсутствует.	Не соответствует нормативу.	К
3.3.2	Двери к лестничному маршу и выхода с лестничного марша. (идентичны) Ширина двери. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Есть		Одна створка – 0,88 м, при открывании обеих створок – 1,69 м. Высота порога 0,02 м.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С

3.3.3	Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016	Есть		Контрастная маркировка отсутствует.	Не соответствует нормативу.	С	
3.3.4	Ширина марша.	Не менее 1,35 м.	п. 6.2.24 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина марша 1,17 м.	Не соответствует нормативу.	О,С	
3.3.5	Ширина проступи лестниц.	0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проступи ступеней 0,3 м.	Соответствует нормативу.	О,С	
3.3.6	Высота подступенка для ступеней лестниц внутри здания.	0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть		Высота подступенка от 0,14 м.	Соответствует нормативу.	О,С	

3.3.7	Поручни лестниц.	- Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть		Установлены с обеих сторон марша, прерываются на лестничных площадках.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	О,С
3.3.8	Высота поручней лестниц	0,9 м (допуск от 0,87 до 0,93 м).	п. 6.2.8, 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть		Высота поручней 0,93 м.	Соответствует нормативу.	О,С
3.3.9	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть		Краевые ступени не выделены цветом и фактурой.	Не соответствует нормативу.	С

Работа по адаптации объектов


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.3.3	Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	Нанести контрастную маркировку на уровне 1,3 – 1,4 м.	Организационные мероприятия
3.3.9	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделить краевые ступени цветом или фактурой 0,03 м от края ступени, ширина полосы 0,08 – 0,1 м.	Организационные мероприятия
3.3.1	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Для подъема на все этажи здания приобрести подъемник лестничный колесный Yask № 910.	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	





П. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения в здании	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.			Организационные мероприятия.
	ДЧ-И (О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.			



I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов



ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 10 а




№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
4.1.	Кабинетная форма обслуживания.								
Аудитория 103 . 1 этаж.									
4.1.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина дверного полотна 0,84 м.	Не соответствует нормативу.	К




4.1.2	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Порога нет.	Соответствует нормативу.	K ₂ O,C
4.1.3	Усилие открывания двери.	Не более 50 Нм	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть		Свободное открывание двери	Соответствует нормативу.	K ₂ O,C,Г,У
4.1.4	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть Есть		Дверная ручка имеет удобную форму для открывания двери. Контраст в сочетании цвета ручки и двери есть.	Соответствует нормативу. Соответствует нормативу.	K ₂ O,C,Г,У
4.1.5	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина прохода после двери 1,53 м, далее у столов 1,25 м.	Соответствует нормативу.	К




4.1.6	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть		Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,2 м	Соответствует нормативу.	К	
4.1.7	Высота стола.	Не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Высота стола 0,75 м.	Соответствует нормативу	К	
Аудитории 218, 317 . Второй этаж Аудитории на третьем и четвертом этажах идентичны аудиториям на втором этаже.									



4.1.8	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина дверного полотна 0,94 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.9	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть		Высота порога 0,013 м.	Соответствует нормативу.	К

4.1.10 Ручка двери	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016	Есть		Дверь оборудована ручкой нажимного действия.	Соответствует нормативу.	K ₂ O ₂ C
4.1.11	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей.	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	Нет		Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не нанесена.	Не соответствует нормативу.	C

4.1.12	Ширина прохода Ширина пути движения.	Не менее 0,9 м. - не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2., 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина прохода 1,5 м. Свободное пространство в аудитории более 2,0 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.13	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м, - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проема для ног 1,2 м, глубина стола 0,61 м, высота проема под столом 0,73 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.14	Высота стола	не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Высота стола 0,75 м.	Соответствует нормативу	К
Аудитория № 1. Второй этаж.								

4.1.15	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина дверного полотна 0,84 м.	Не соответствует нормативу.	К
4.1.16	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть		Порога нет.	Соответствует нормативу.	К,О
4.1.17	Ширина прохода	- не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина прохода у двери 2,06 м, между креслами 0,94 м (кресла не прикреплены к полу).	Соответствует нормативу.	К
Аудитория 317. Третий этаж								
4.1.18	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина двери 0,84 м.	Не соответствует нормативу.	К

4.1.19	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть		Порога нет.	Соответствует нормативу.	К,О,С
4.1.20	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016 Есть Нет		Дверная ручка имеет удобную форму для открывания двери. Контраста в сочетании цвета ручки и двери нет.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У	
4.1.21	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина прохода после двери 1,53 м, далее у столов 1,25 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.22	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,2 м	Соответствует нормативу.	К

4.1.23	Высота стола.	Не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Высота стола 0,75 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.24	Информирующие таблички с использованием рельефных знаков и символов.	Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть		Отсутствует информация с использованием рельефных знаков Информация расположена на двери кабинетов.	Не соответствует нормативу.	С
4.2	Зальная форма обслуживания. Нет.							
4.3.	Прилавочная форма обслуживания.							
4.3.1	Рабочее место охраны. Высота поверхности места обслуживания.	Не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		Высота окна охраны 0,86 м.	Соответствует нормативу.	К

4.3.2	Гардероб Стойка гардероба	не более 0,8 – 0,85 м над уровнем пола.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть		Высота стойки 0,9 м Инвалидам на кресле-коляске оказывается помощь со стороны персонала в этой функциональной зоне.	Соответствует нормативу.	К	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту. Нет								
4.5.	Кабины индивидуального обслуживания отсутствуют.								
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.								
4.6.1	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами с нарушением опорно-двигател ьного аппарата, в том числе на креслах- колясках	Наличие.	п. 8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)	Есть	-	X	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте принят.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
4.6.2	Услуги, предоставляемы е с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчи ка и тифлосурдпере водчика	Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте.	п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-	X	Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи ка на объекте не предоставляются.	Не соответствует нормативу.	Г


4.6.3	Работники, прошедшие инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Доля данных работников от общего числа работников организации	п. 8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Есть	-	X	Работники проходили инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Соответствует нормативу.	К,О,Г,С,У
4.6.4	Услуги, предоставляемые инвалидам с сопровождением.	Удельный вес данных услуг от общего количества предоставляемых услуг на данном объекте в сфере образования	п. 8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Есть	-	X	Сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано.	Соответствует нормативу.	К,О,Г,С,У
4.6.6	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	Наличие.	п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Есть	-	X	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, предоставляется.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У

4.6.7	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводники.	Обеспечение допуска.	п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника не организован.	Не соответствует нормативу.	C
4.6.8	Сменные кресла-коляски	Наличие	п. 11 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Есть	-	X	Сменная кресло-коляска отсутствует.	Не соответствует нормативу.	K

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1.20	Контрастные сочетания цветов в применении оборудования.	Обеспечить контраст в сочетании цветов: дверь – дверная ручка.	Организационные мероприятия.
4.1.11	Наличие яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	Нанести контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	Организационные мероприятия.
4.1.24	Информационные средства для инвалидов с поражением органов зрения.	Разместить тактильные таблички с обозначением профиля аудитории рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Организационные мероприятия.
4.6.2	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	- Предоставить инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Организационные мероприятия.
4.6.8	Сменные кресла-коляски	Приобрести сменную кресло-коляску.	Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	



II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха, для инвалидов с умственными нарушениями. ДЧ-И (К,О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – зона временно не доступна для инвалидов с нарушением органов зрения.			Организационное решение.




I. Результаты обследования:
5. Санитарно-бытовые помещения



ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 10 а



№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	
				№ на плане	фото	Фактическое состояние	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5	Санитарно- бытовые помещения для инвалидов.	Наличие.	п. 6.3.1 СП 59. 13330.2016	Есть	X	Санитарно-бытовое помещение для инвалидов не оборудовано.	Не соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.1	Мужской туалет на 1-ом этаже. Ширина дверного полотна в санитарно-гигиеническое помещение	не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59. 13330.2016	Есть		Ширина двери 0,84 м.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.2	Порог двери	не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Нет		Порога нет.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.3	Ширина прохода в зоне умывальников	Минимальное расстояние 1,2 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330.2016	Есть		Параметры помещения с раковинами 2,67 x 2,9 м.	Соответствует нормативу.	К



5.1.4	Высота раковины	не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть			Высота раковины 0,82 м.	Соответствует нормативу.	К	
5.1.5	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Нет			Поручни не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О	
5.1.6	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске	глубиной не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Нет			Затруднен доступ инвалида на кресле-коляске к умывальнику. Ноги инвалида упираются в стойку.	Не соответствует нормативу.	К	
5.1.7	Краны	с рычажной ручкой и термостатом.	п. 6.3.9 СП 59. 13330.2016	Есть			Кран оборудован рычажной ручкой.	Соответствует нормативу.	К,О,С	

5.1.8	Ширина прохода к кабинам	Минимальное расстояние 1,2 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330.2016	Есть		Ширина прохода к кабинам 1,44 м.	Соответствует нормативу.	К	
5.1.9	Размеры кабины в общей уборной	- ширина 1,65 м, - глубина 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть		Размеры кабины: - ширина 1,21 м, - глубина 1,21 м.	Не соответствует нормативу.	К	
5.1.10	Диаметр для разворота кресла-коляски у унитаза	не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Нет		Пространств против унитаза 0,42 м.	Не соответствует нормативу.	К	

5.1.11	Минимум два горизонтальных поручня у унитаза на высоте 0,65 и 0,85 м (один поручень оборудуется откидным).	Наличие.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016, п. 5.4.4 ГОСТ Р 51261-99	Нет		Поручни у унитаза не оборудованы.	Не соответствует нормативу	К
5.1.12	Система тревожной сигнализации (или системой двухсторонней громкоговорящей связи).	- Наличие. - Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала. - на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.3.6, 6.4.2 СП 59. 13330.2016	Нет	X	Система тревожной сигнализации не оборудована.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.13	Женский туалет на 1-ом этаже. Ширина дверного полотна в санитарно-гигиеническое помещение	не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59. 13330.2016	Есть		Ширина двери 0,84 м.	Соответствует нормативу.	К,О

5.1.14	Порог двери	не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Нет			Порога нет.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.15	Ширина прохода в зоне умывальников	Минимальное расстояние 1,2 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина прохода 1,24 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.16	Высота раковины	не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть			Высота раковины 0,82 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.17	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Нет			Поручни не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О
5.1.18	Свободное простр- анство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске	глубиной не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Нет			Затруднен доступ инвалида на кресле- коляске к умывальнику. Ноги инвалида упираются в стойку.	Не соответствует нормативу.	К

5.1.19	Краны	с рычажной ручьяткой и термостатом.	п. 6.3.9 СП 59. 13330.2016	Есть		Кран оборудован рычажной ручьяткой.	Соответствует нормативу.	К, О, С
5.1.20	Ширина прохода к кабинам	не менее 0,9 м.	п. 6.2.2 СП 59. 13330.2016	Есть		Ширина прохода к кабинам 1,46 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.21	Размеры кабины в общей уборной	- ширина 1,65 м, - глубина 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть		Размеры кабины: - ширина 1,21 м, - глубина 1,21 м.	Не соответствует нормативу.	К

5.1.22	Диаметр для разворота кресла-коляски у унитаза	не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Нет			Пространств против унитаза 0,42 м.	Не соответствует нормативу.	К
5.1.23	Минимум два горизонтальных поручня у унитаза на высоте 0,65 и 0,85 м (один поручень оборудуется откидным).	Наличие.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016, п. 5.4.4 ГОСТ Р 51261-99	Нет			Поручни у унитаза не оборудованы.	Не соответствует нормативу	К
5.1.24	Система тревожной сигнализации (или системой двусторонней громкоговорящей связи).	- Наличие. - Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала. - на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.3.6, 6.4.2 СП 59. 13330.2016	Нет		X	Система тревожной сигнализации не оборудована.	Не соответствует нормативу.	К,О,С

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5	Санитарно-бытовое помещение для инвалидов	Оборудовать на первом этаже учебного корпуса в каждом туалете универсальную кабину в соответствии нормативным требованиям (п. 6.3 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	ДП-И (Г,У) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития. ВНД (К,О,С) – функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата инвалидов с нарушением органов зрения.	-		Текущий ремонт. Организационные мероприятия.


**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России

г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 10 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	Есть	-		Учреждение имеет официальный сайт, на сайте есть информации о специфике предоставлении услуг маломобильным группам населения, о доступности объекта для инвалидов.	Соответствует нормативу. К,О,С,Г,У	


6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 6.5.2, 6.5.3 СП 59. 13330.2016	Нет	-	X	На объекте отсутствует визуальная информация: навигация путей движения к адаптированной входной группе для инвалидов; передвижающихся на креслах-колясках; таблички с названием помещения и знаком доступности инвалидов. Комплексная информация (визуальной, тактильной и звуковой), схема движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения отсутствует.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
6.1.3	Доступные для инвалидов элементы здания и территории.	Идентифицированы символами доступности.	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Нет	-	X	Доступные элементы здания и территории, требующие идентификации символами доступности, не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г

6.1.4	Информация на этажах.	- Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания (для слабовидящих). - Размещается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Максимальная высота 1,2 м. - Для слепых размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля.	п. 6.5.9, 6.5.4. СП 59.13330.2016 приказ Министерства и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.	Есть	-		- Визуальная информация контрастна по цвету со стендом. - Размер шрифта не соответствует расстоянию рассматривания: крупный шрифт информации. Расположен на высоте 1,2 м	Соответствует нормативу.	К, О, Г, У
-------	-----------------------	---	---	------	---	--	--	--------------------------	------------

Работа по адаптации объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Разработать и разместить комплексную информацию	Организационные мероприятия.
6.1.4	Расписание и информационные стенды.	Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система средств информации.	ДЧ-И (К,О,Г,У) – зона доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ВНД (С) – зона временно не доступна для инвалидов с нарушением зрения.			Организационные мероприятия.